



## Funktionserweiterungen

### Firmware 1.54

- Geräte mit Chipkarten: Trainingsaufzeichnung auf Chipkarte  
Zugehörige kostenlose KETTLER-Software dazu: ErgoCard  
<http://www.kettler-sport.net/sport/service/software-trainingsgeraete/ergocard.html>
- Aktuelle Vorgaben in einer Ansicht
- Zielpulswertermittlung durch Geburtsdatum
- Einige Funktionsfehler beseitigt

### Firmware 1.57

- XML Datenaustausch (keine aktuelle Auswirkung)
- Diverse Bugfixes in Bezug auf die Chipcard beseitigt.

### Firmware 1.63 (18.12.2007)

- Fehler beim Speichern und Aufruf von geänderten individuellen HRC-Programmen beseitigt.
- Fehler in der Darstellung der Miniatur-Programmorschau beseitigt.
- Programmaustausch durch KETTLER WORLD TOURS wird im Display mit 'Profile upload' angezeigt.  
<http://www.kettler-sport.net/sport/service/software-trainingsgeraete/world-tours-10.html>
- Lauffähig unter "Vista"

### Firmware 1.64 (10.10.2008)

- Beseitigt eventuell auftretende Segmentausfälle.

### Firmware 1.66 (18.03.2009)

- Eventueller "Verbleib der Anzeige im Einschaltbildschirm" beseitigt.
- Eventuell auftretende Probleme mit der Bremssteuerung beseitigt.

### Firmware 1.72 (27.05.2009)

- Spracherweiterung Italienisch, Spanisch, Französisch.
- Änderung der Pulsregelung:  
Bei Verlust des Pulssignals wird die Leistung nach 60 Sekunden vermindert.  
Neue Anforderung der DIN EN 957-5 ab 2009.

### Firmware 1.73 (26.04.2010)

- Kartenleser (falls vorhanden) wird wieder erkannt
- Eventuell im Training kurzzeitig auftretende Leistungsspitzen beseitigt.