



Funktionserweiterungen und Fehlerbeseitigung

Firmware 2.03

- Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch hinzugefügt
- Grafische Trainingsaufzeichnung von Leistung, Puls, Trittfrequenz und Höhe
- Chipkartenfunktion: Trainingsaufzeichnung
Zugehörige kostenlose KETTLER-Software dazu: ErgoCard
<http://www.kettler-sport.net/sport/service/software-fuer-trainingsgeraete/ergocard.html>
- Aktuelle Vorgaben in einer Ansicht
- Zielpulswertermittlung durch Geburtsdatum
- Standby Anzeige
- Einige Funktionsfehler beseitigt

Firmware 2.04

- XML-Datenaustausch (keine aktuelle Auswirkung)

Firmware 2.09

- Fehler beim Speichern und Aufruf von geänderten individuellen HRC-Programmen beseitigt.
- Fehler in der Darstellung der Miniatur-Programmvorschau beseitigt.
- Programmaustausch durch TOUR CONCEPT / WORLD TOURS wird im Display mit 'Profile upload' angezeigt.
<http://www.kettler-sport.net/sport/service/software-trainingsgeraete/world-tours-10.html>
- Lauffähig unter "Vista"

Firmware 2.11

- Kalibrations-Tabelle um Kartenleser erweitert (keine aktuelle Auswirkung)

Firmware 2.14

- Änderung der Pulsregelung:
Bei Verlust des Pulssignals wird die Leistung nach 60 Sekunden vermindert.
Neue Anforderung der DIN EN 957-5 ab 2009.
- Eventuell auftretende Probleme mit der Bremssteuerung beseitigt.

Firmware 2.16

- Kartenleser (falls vorhanden) wird wieder erkannt
- Eventuell im Training kurzzeitig auftretende Leistungsspitzen beseitigt.

Ihr KETTLER Team